






Login e introducción de la matrícula de inspección

itv Inspecciones

Matr. XYZZZZZZ **Añadir Matr**

Línea L1 box **Datos veh**

Fase 1 Identificación	Foto ☐
Fase 2 Inspección visual	Neu. ☐
Fase 3 Reglosc. susp.	Otros ☐
Fase 4 Frenómetro	Datos ☐
Fase 5 Alineadora-Foso	Reforma ☐

itv itvAndroid

L	G	N	Descripción
☐	☐	☐	1.1 Documentación
☐	☐	☐	1.2 Número de bastidor
☐	☐	☐	1.3 Placas de matrícula
☐	☐	☐	1.4 COMPROBACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
☐	☐	☐	10.3 Transporte escolar y de mercancías
☐	☐	☐	10.4 Tacógrafo
☐	☐	☐	10.5 Limitador de velocidad

Salir

itv 1.1 Grave

Añadir

1. No coincidencia de algún dato de identificación de la documentación presentada con el vehículo

Aceptar

itv Inspecciones

Matr. XYZZZZZZ

Recibir **Cancelar**

Fase 1 Identificación	Foto ☒
Fase 2 Inspección visual	Neu. ☐
Fase 3 Reglosc. susp.	Otros ☐
Fase 4 Frenómetro	Datos ☐
Fase 5 Alineadora-Foso	Datos ☐
Fase 6 Box	Datos ☐

Conectar y enviar


Selección de defectos y sus descripciones

itv Inspecciones

Matr.

Línea

Fase 1 Identificación	Foto ☒
Fase 2 Inspección visual	Neu. ☒
Fase 3 Reglosc. susp.	Otros ☒
Fase 4 Frenómetro	Datos ☐
Fase 5 Alineadora-Foso	Reforma ☐



itv Datos objetivos

Frenos | Gases/Alineación | Ot...

Freno servicio (* 100) Máquinas

Tara/MMA 1000 75 **1075**

Izq.(N) 2250 2200

Der.(N) 3100 2250

Des.(%) **27.42** 2.22

☐ Con decelerometroEfic.(%) 92.93

Método

Ovalidad

Izq.(%)

Der.(%)

Freno estacionamiento

☐ Conj. vehí.

M.M.M.A. 1075

itv Frenos

Der.(%)

Freno estacionamiento

☐ Conj. vehí.

Tara/M.M.A. 85

Izq.(N) Ef.(%)

Der.(N) **0**

Des.(%)

1	2	3	-
4	5	6	,
7	8	9	←
Español	0	.	Sig.

Datos objetivos de la inspección

itv Inspecciones

Matr. XXXYYYZZ **Añadir Matr**

Línea L1 box **Datos veh**


Fase 1 Identificación Foto ☒

Fase 2 Inspección visual Neu. ☒

Fase 3 Reglasc. susp. Otros ☒

Fase 4 Frenómetro Datos ☒

Fase 5 Alineadora-Foso **Reforma** ☐



itv Reforma

Datos pesadas ITV (1 taras ejes y rueda)

1° 2° 3°

4° Rued Total 0

Alumbrado y señalización

☐ Gálíbo? ☐ Alumbrado y catadiótrico lateral?

Altura Borde Superior

Separación entre ellos

Distancia frontal-1° luz

Distancia última luz-final

Alumbrado y catadiótrico trasero?

Altura Borde inferior

Altura Borde Superior

Aceptar

itv Reforma

tandem?

Imágenes

Bastidor	Lateral
Neum.	Trasera
Sobre Bast.	Motor Completo
Asient. 1	Asient. 2
Enganche 1	Enganche 2
Frontal	Techo solar
Interior 1	Interior 2
Neum. Delant.	Neum. Traser.

Aceptar

Datos de reformas
(imágenes)

itv Inspecciones

Fase 2 Inspección visual Neu. ☒

Fase 3 Reglasc. susp. Otros ☒

Fase 4 Frenómetro Datos ☒


Fase 5 Alineadora-Foso Reforma ☒

Fase 6 Box **Datos** ☐

Conectar y enviar

Dirección 1 **Limpiar TODO**

Foto de otra matrícula



itv Datos objetivos

Frenos Gases/Alineación Otros

Alineación m/km **Grave** **Leve** Máquinas

1

☐ Es turbo (Diesel) ☐ Es doble escape?

Emisiones

CO ralentí 1 CO 2500 1.2

Lambda 0.3

☐ Placa absorc.? Lim. Opac.

Emisiones

TempFunc

Datos de gases y ruido

Nº	2014300100000016
----	------------------

 		nombre itv datos itv		 		A los efectos de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos recogidos (matrícula del vehículo inspeccionado, nombre del titular y domicilio) contenidos en la factura, se tratarán mediante fichero informático para exclusivamente recordar al usuario el próximo vencimiento de la Inspección Técnica del Vehículo. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,	
FECHA: 27/06/2014		MATRÍCULA: XYYYYYZ		DNI/CIF: 22999102E		FACTURA Nº: 2014300100000016	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EDUARDO GONZALEZ CARPENA							
DOMICILIO: JUAN DE LA CIERVA1		LOCALIDAD: MOLINA DE SEGURA		PROVINCIA: MURCIA		CP: 30500	
TIPO INSPECCIÓN		TARIFA		IVA		TASA TRAFICO	
PERIÓDICA		21,00		4,41		0,00	
Emisiones de gases		21,00		4,41		0,00	
Totales....						50,82	
registro itv							

¡ Informe completo con un sólo click !